

Instalace 17.12.3

Opravy

Obecně

- V **exportu do DXF** se u některých objektů nesprávně exportovalo přiřazení k hladině.
- Po první **instalaci Atlasu ve Windows 10** byl v některých případech problém s možností zápisu do souboru dmt.ini, což způsobovalo např. nepředání modelu terénu při volání 3D-Pohledů.
- Po změně umístění dokumentu, který byl připojen jako **externí reference** do půdorysu jiného dokumentu se po jeho vyhledání externí dokument zobrazoval, ale při uložení hlavního dokumentu se cesta k externímu nezapsala dobře.