

Instalace 25.11.3

Opravy

Obecně

- Oprava možného padání programu při zavření dokumentu a UnDo/ReDo, pokud v připojených externích dokumentech byly i objekty řezů nebo asociativních kót s vazbami na jiné objekty
- Odstraněn možný problém s objektem se změněným chováním (z dialogu vlastností) pokud byl použit např. pro vytvoření řezů či okótován asociativní kótou, kdy se na něj tvoří vazba.
- Nová oprava načítání rastrových obrázků s diakritikou ve jménu (pomocí knihovny GDAL), původní oprava v některých případech nefungovala.
- Úprava ukládání databázového souboru připojeného k dokumentu do dokumentu a též jeho extrahování z dokumentu do souboru (.sqlite), která by měla zajistit, že to nebude selhávat ani u dokumentů obsahujících diakritiku ve jménu či cestě na síťových discích (projevovalo se to varovným hlášením, ale problém by byl až po přenosu pouze dokumentu bez sqlite souboru na jiné místo)

DMT

- Úprava generace modelu terénu z dat dokumentu, která maximálně zamezuje zdvojování bodů a tím i chybám spojnic vlivem přesnosti čísel zvláště při použití dat importovaných z DXF.
- V dialogu Exportu modelu terénu do rastru se nyní objeví upozornění, pokud se zadá počátek mimo rozsah modelu.

Řezy

- Oprava chyby při přepočtu řezů, která se mohla za určitých okolností vyskytnout, pokud sestava obsahovala více řezů počítaných z modelů.

Liniové nadstavby

- Oprava chyby při přepočtu řezů, která se mohla za určitých okolností vyskytnout, pokud sestava obsahovala více řezů počítaných z modelů.

Cesty

- Funkce vytvoření modelu koridoru otevírala dialog pro volbu souboru, který chybně vyžadoval existenci souboru.

Kanalizace

- Oprava přímé editace popisu přípojky v situaci.
 - neaktualizoval se text popisu nad řezem

- Oprava směrových poměrů u recipientních šachet.
 - pokud jsou v půdorysu vykresleny polygony kanalizace, tak se při generování řezů ctí jejich napojení
 - pokud z recipientní šachty není zadán polygon výtoku z ní, pak se ve směrových poměrech šipka výtoku nevykreslí (lze zapnout v dialogu ručně)
 - nepodařilo se v této verzi vyřešit případy, kdy z jedné šachty je zadáno více vytékajících stok (více polygonů, kde tato šachta je koncová)

Vodovod

- Oprava množících se popisů lomových bodů, pokud je někdo změnil z popisu="V" na nějaký jiný text v dialogu vlastností sestavy řezů
- Oprava přímé editace popisu přípojky v situaci.
 - neaktualizoval se text popisu nad řezem